


# Bussolycka E45 söder om Sveg

2017-04-02



# Händelseförlopp

- \* Strax före kl 07 kör en turistbuss av vägen
- \* E45 mellan Fågelsjö och Sveg
- \* Skolresa från Ängsskolan, Skene till Klövsjö
- \* I bussen: 52 barn, 6 lärare, 1 chaufför



# Larm till SOS

- \* 07:00 inkommer larm till SOS Gbg, Ö-sund på medlyssning
- \* Inringaren tydlig och platsen kan positioneras

# Utlarmning

- \* Totalt utlarmades:
  - \* 19 vägambulanser
  - \* 1 bedömningsbil
  - \* 3 ambulanshelikoptrar
  - \* 1 sjukvårdsgrupp

Från Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Uppland

# Larm- och ankomsttider

Resurs - Ambulans och HKP	Larm, kl.	Ankomsttid skadeplats, kl.
314-9510 Sveg amb (Z)	07.04	07.19
314-9530 Hede amb (Z)	07.05	08.04
379-5940 Östersund hkp (Z)	07.06	07.59
326-9570 Los bed.bil (X)	07.07	07.35
325-9320 Mora amb (W)	07.09	08.29
325-9730 Särna amb (W)	07.09	08.13
379-5970 Dalarna hkp (W)	07.11	08.03
326-9520 Ljusdal amb (X)	07.13	08.20
314-9540 Funäsdalen amb (Z)	07.14	08.50
326-9350 Edsbyn amb (X)	07.28	08.37
325-8360 Mora lättamb (W)	07.28	08.30
325-9330 Mora amb (W)	07.31	08.34
325-9340 Mora amb (W)	07.44	08.48
326-9390 Bollnäs amb (X)	07.50	08.48
326-9310 Bollnäs amb (X)	07.53	08.50
379-5930 Uppsala hkp (C)	07.53	09.15 (Svegs flygplats)
326-9360 Edsbyn amb (X)	07.56	09.09
326-9330 Bollnäs amb (X)	08.01	09.09
326-9440 Hudiksvall amb (X)	08.07	09.52
325- 8350 Mora lätt amb (W)	08.07	09.25
314-9550 Funäsdalens reservbil (Z)	08.14	09.34
2 civila hkp med sjukvårdsgrupp från Östersund (Z)	08.53	09.22
314-9520 Svegs reservbil (Z)	08.54	09.11
314-9560 Vemdalen amb (Z)	08.57	09.41
379-5940 Östersund hkp, transport nr 2 (Z)	09.44	10.13 (Svegs HC)

# Prehospital sjukvårdsledning

- \* Sjukvårdsledning 314-9510 Sveg kl 07:19
  - \* Methane-rapport :

*”Svår bussolycka. Många skadade ungdomar, minst 10 röda, finns avlidna. Skicka alla resurser som finns.”*

- \* Rek-varv
- \* Triage
- \* Stabilisera, fri luftväg, stoppa blödning
- \* Evakuera bussen

# Forts. Prehospital sjukvårdsledning

- \* 326-9570 Los bedömningsbil anländer 07:35
  - Stöttar SL och MA
  - Ansvar för 6 röda
  - Inventerar övriga kroppsskador
  - Prioritera inför avtransport
  - Rapporterar till sjukvårdsledning





# Forts. Prehospital sjukvårdsledning

- \* Privatklädd amb-ssk anländer 07:40, sjv-ledn.
- \* Östersundshelikoptern anländer 07:59
- \* Narkosläkare stannar och stöttar sjukvårdsledning, blir senare Avtransportledare

# Skadeläget

- \* 6 röda
- \* 11 gula
- \* 6 gröna
- \* 3 vita (avlidna)





# Typ av skador

- \* Skallskador
- \* Frakturer
- \* Avsliten arm
- \* Avsliten luftstrupe
- \* Sårskador, skär- och skrapskador
- \* Medvetslöshet

# Avtransporter av skadade

Avtransporttid kl.	Transportsätt	Prioritet	Destination
08.23	Ambulanshelikopter	1 röd, 1 grön	Östersund
08.43	Ambulans	1 röd	Falun (via Mora)
08.48	Ambulans	1 röd	Östersund
08.54	Ambulans	1 röd	Överlämnas till Uppsala hkp på Svegs flygpl. Återgår därefter till skadeplats
08.58 (Stabiliserar i hkp från kl. 08.24)	Ambulanshelikopter	1 röd 1 grön	Uppsala Mora
09.05	Ambulans	1 gul	Hudiksvall
09.08	Ambulans	1 röd	Hudiksvall
09.29	Ambulans	1 gul	Mora
09.30	Ambulanshelikopter	1 röd	Uppsala
09.42	Ambulans	1 gul	Östersund
09.44	Ambulans	1 gul	Hudiksvall
09.44	Ambulans	1 gul, 1 grön	Mora
09.52	Ambulans	1 gul	Mora
09.57	Ambulans	2 gröna	Östersund
10.07	Ambulans	1 gul	Östersund
10.08 till Sveg HC 11.10	Ambulans	2 gula 1 gul, 1 grön	Lastar om 1 gul till hkp. Östersund
10.22	Ambulans	1 gul	Hudiksvall
10. 52 från Sveg HC	Ambulanshelikopter (2:a transport)	2 gula	Östersund

# Sammanfattning Avtransporter

- \* 1:a transport 08:23 och sista 10:22
- \* Alla röda pat avtransporterade strax efter kl 09
- \* 33 oskadade el lätt skadade transporterades till församlingshemmet i Sveg.
- \* HC Sveg triagerade 32 pat, behandlade 14 varav 5 fördes vidare till sjukhus.

# Framgångsfaktorer

- \* Tiden – snart skiftbyte på Amb-stationerna
- \* Dagsljus
- \* Utetemperaturen
- \* Uppehåll
- \* Flygväder för hkp
- \* PS-utbildning – 3 olika län, alla jobbade lika
- \* PS-utb narkosläkare Avtransportledare



# Förbättringsområden

- \* Kommunikation – Rakel
- \* Materialbrist – skadekort, filter, O<sub>2</sub>
- \* SOS Falun – fördröjde utlarmning

